ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87
E: mail: priem@pech.gosnadzor.ru, Web Site: http://www.pech.gosnadzor.ru
ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

г. Сыктывкар « 27 » сентября 20 19 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-06/4-18

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24.
(место проведения)

На основании: распоряжения и.о. руководителя Печорского управления Ростехнадзора В.Н. Ветошкина № 875 от 28.08.2019.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Государственного профессионального образовательного учреждения "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова" (далее - ГПОУ «СГПК»)

юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24.
ИНН 1101486660

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований законодательства и нормативно-технических документов:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы	30.12.2019

		в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145) (далее – ПТЭЭП).	
2.	Не предоставлен (отсутствует) перечень технической документации, используемой при эксплуатации электроустановок	п. 1.8.1, 1.8.2 ПТЭЭП	30.12.2019
3.	Не предоставлен (отсутствует) журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием его технических данных, а также присвоенных ему инвентарных номеров	п. 1.8.2 ПТЭЭП	30.12.2019
4.	Для проведения инструктажа с целью присвоения 1 группы не назначен распоряжением руководителя организации работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу III по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП Приложение 1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее – ПОТЭЭ)	30.12.2019
5.	Не предоставлен (отсутствует) определенный руководителем для каждой должности (профессии) объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности.	п. 1.4.37 ПТЭЭП.	30.12.2019
6.	Не предоставлен (отсутствует) перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами	п. 1.8.2 ПТЭЭП	30.12.2019
7.	Не предоставлена (отсутствует) утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями	п. 1.8.1 ПТЭЭП	30.12.2019
8.	Не предоставлены (отсутствуют) производственные инструкции по эксплуатации электроустановок	п. 1.8.1 ПТЭЭП	30.12.2019
9.	Не предоставлен (отсутствует в полном объеме) комплект однолинейных схем электроснабжения	п. 1.8.6 ПТЭЭП	30.12.2019
10.	Не предоставлены (отсутствуют) паспорта на заземляющие устройства.	п. 2.7.9 ПТЭЭП.	01.09.2020
11.	Не осуществляются 1 раз в 6 месяцев осмотры видимой части заземляющих устройств занесением результатов в паспорта заземляющих устройств	п. 2.7.9 ПТЭЭП	30.12.2019
12.	Не осуществляются осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта 1 раз в 12 лет	п. 2.7.8 ПТЭЭП п. 2.7.10 ПТЭЭП	01.09.2020
13.	Отсутствует график визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств	п. 2.7.9 ПТЭЭП	30.12.2019
14.	Не предоставлен (отсутствует) список работников, которым даны права допускающего, ответственного руководителя	п. 1.8.2 ПТЭЭП	30.12.2019

	работ, производителя работ, наблюдающего		
15.	Не предоставлен (отсутствует) кабельный журнал	п. 1.8.9 ПТЭЭП	30.12.2019
16.	Не предоставлен (отсутствует) журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	п. 1.8.9 ПТЭЭП	30.12.2019
17.	Не предоставлен (отсутствует) перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации	п. 1.8.2 ПТЭЭП	30.12.2019
18.	Не предоставлены (отсутствуют) планы (графики) ремонтов основного оборудования электроустановок	п. 1.6.3 ПТЭЭП	30.12.2019
19.	Не предоставлен (отсутствует) журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании	п. 1.8.9 ПТЭЭП	30.12.2019
20.	Не предоставлен (отсутствует) журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок	п. 1.8.9 ПТЭЭП	30.12.2019
21.	Не предоставлен (отсутствует) журнал регистрации, инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	п. 3.5.10 ПТЭЭП	30.12.2019
22.	Не устранены в полном объеме дефекты, отраженные в дефектной ведомости технического отчета по обязательным измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41	п. 1.2.2, 3.6.1 ПТЭЭП	01.09.2020
23.	Не устранены в полном объеме дефекты отраженные в дефектной ведомости технического отчета по обязательным измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41	п. 1.2.2, 3.6.1 ПТЭЭП	01.09.2020
24.	Не устранены в полном объеме дефекты отраженные в дефектной ведомости технического отчета по обязательным измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов учебного корпуса № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24	п. 1.2.2, 3.6.1 ПТЭЭП	01.09.2020
25.	Не устранены в полном объеме дефекты отраженные в дефектной ведомости технического отчета по обязательным измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов материально – технического склада по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24/1	п. 1.2.2, 3.6.1 ПТЭЭП	01.09.2020
26.	Не устранены в полном объеме дефекты отраженные в дефектной ведомости технического отчета по обязательным измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов учебного корпуса № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14	п. 1.2.2, 3.6.1 ПТЭЭП	01.09.2020
27.	Не устранены в полном объеме дефекты	п. 1.2.2, 3.6.1	01.09.2020

	отраженные в дефектной ведомости технического отчета по обязательным измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14	ПТЭЭП	
28.	Не устранены в полном объеме дефекты отраженные в дефектной ведомости технического отчета по обязательным измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов учебно – вспомогательного корпуса по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14	п. 1.2.2, 3.6.1 ПТЭЭП	01.09.2020
29.	Не устранены в полном объеме дефекты отраженные в дефектной ведомости технического отчета по обязательным измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов лыжной базы по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 7	п. 1.2.2, 3.6.1 ПТЭЭП	01.09.2020
30.	Не устранены в полном объеме дефекты отраженные в дефектной ведомости технического отчета по обязательным измерениям и испытаниям электрооборудования и аппаратов общежития № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 1.2.2, 3.6.1 ПТЭЭП	01.09.2020
31.	Нет однолинейной схемы ВРУ в электрощитовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41	п. 3.6.1 ПТЭЭП	30.12.2019
32.	Нет однолинейной схемы ВРЩ в электрощитовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41	п. 3.6.1 ПТЭЭП	30.12.2019
33.	Открыто проложенный заземляющий проводник в электрощитовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 не окрашен в черный цвет.	п. 2.7.7 ПТЭЭП	30.12.2019
34.	У открыто проложенного заземляющего проводника в электрощитовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствует защита от коррозии.	п. 2.7.7 ПТЭЭП	30.12.2019
35.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской в общежитии № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41	п.2.12.3 ПТЭЭП	30.12.2019
36.	Отсутствуют бирки на отходящих кабельных линиях в электрощитовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41	п. 2.4.5 ПТЭЭП	30.12.2019
37.	В ЩО-1 Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
38.	В ЩО-3 Общежития № 1 по адресу:	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019

	Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)		
39.	В ЩО-2 Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
40.	В ЩО-4 Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
41.	В ЩО-5 Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
42.	В ЩО-6 Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
43.	В ЩО-7 Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
44.	В ЩО-8 Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
45.	В ЩО-9 Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
46.	В насосной Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 не заземлен пульт управления насосами и металлорукав питающего силового кабеля.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	30.12.2019
47.	В насосной Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 не заземлены электродвигатели насосов.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	30.12.2019
48.	На электродвигателях и приводимых ими механизмах в насосной Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствуют нанесенные стрелки, указывающие направление вращения.	п.2.5.3 ПТЭЭП	30.12.2019
49.	На электродвигателях Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствуют	п.2.5.3 ПТЭЭП	30.12.2019

	надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся.		
50.	На электрощитах в комнате сантехника Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствуют диспетчерские наименования.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	30.12.2019
51.	На электрощитах в комнате сантехника Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствуют знаки ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ установленной формы.	п.2.2.20 ПТЭЭП, Приложение №9 ИПиИСЗ	30.12.2019
52.	В электрощитах в комнате сантехника Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствуют однолинейные схемы, заверенные ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
53.	Не заземлен наждак в комнате сантехника Общежития № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41	п. 2.7.6. ПТЭЭП	30.12.2019
54.	Открыто проложенный заземляющий проводник в столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 не окрашен в черный цвет	п. 2.7.7 ПТЭЭП	30.12.2019
55.	У открыто проложенного заземляющего проводника в в столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствует защита от коррозии.	п. 2.7.7 ПТЭЭП	30.12.2019
56.	В ЩО Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
57.	На ЩО Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствует диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	30.12.2019
58.	В ЩО Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	30.12.2019
59.	В ЩО Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 два алюминиевых проводника присоединены одним болтовым соединением.	п. 1.2.2 ПТЭЭП п. 3.4.7 ПУЭ	30.12.2019
60.	В электрощите в Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41, отсутствует однолинейная схема заверенная ответственным за электрохозяйства (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
61.	На электрощите в Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствует диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	30.12.2019
62.	На электрощите в Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский	п.2.2.20 ПТЭЭП,	30.12.2019

	проспект, д. 41 отсутствует знак ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ установленной формы.	Приложение №9 ИПиИСЗ	
63.	В вру в электрощитовой в Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
64.	В Щ.С. в электрощитовой в Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
65.	В вру в электрощитовой в Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	30.12.2019
66.	В Щ.С. в электрощитовой в Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	30.12.2019
67.	На вру в электрощитовой в Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствует знак ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ установленной формы.	п.2.2.20 ПТЭЭП, Приложение №9 ИПиИСЗ	30.12.2019
68.	На Щ.С. в электрощитовой в Столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 41 отсутствует знак ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ установленной формы.	п.2.2.20 ПТЭЭП, Приложение №9 ИПиИСЗ	30.12.2019
69.	В распределительном щите в электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
70.	В ВРУ в электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
71.	В распределительном щите в электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	30.12.2019
72.	В вру в электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	30.12.2019
73.	В электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 открыто проложенный заземляющий проводник не окрашен в черный цвет	п. 2.7.7 ПТЭЭП	30.12.2019

74.	В электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 открыто проложенный заземляющий проводник не защищен от коррозии	п. 2.7.7 ПТЭЭП	30.12.2019
75.	В электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 место выхода кабелей не уплотнено огнеупорным материалом.	п. 2.2.11 ПТЭЭП	30.12.2019
76.	На электрощите в электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	30.12.2019
77.	В электрощите в электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
78.	В электрощите в электрощитовой в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	30.12.2019
79.	В ЩО-1-2 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
80.	В ЩО-2-2 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
81.	В ЩО-3-2 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
82.	В распред. устройстве в классе лаборатории информатики информационно – коммуникационных технологий в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
83.	На распред. устройстве в классе лаборатории информатики информационно – коммуникационных технологий в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует знак ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ установленной формы.	п.2.2.20 ПТЭЭП, Приложение №9 ИПиИСЗ	30.12.2019
84.	На распред. устройстве в классе лаборатории информатики информационно –	п.2.2.20 ПТЭЭП	30.12.2019

	коммуникационных технологий в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует диспетчерское наименование.		
85.	В ЩО-3-1 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
86.	В ЩО-2-1 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
87.	В ЩО-2-3 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
88.	В ЩО-3-3 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
89.	В ЩО-1-3 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
90.	В ЩО-1-4 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
91.	В ЩО-2-4 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
92.	В ЩО-3-4 в учебном корпусе № 1 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
93.	В ЩО-1 в материально-техническом складе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
94.	В ЩО-2 в материально-техническом складе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019

	Октябрьский проспект, д. 24/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)		
95.	В учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует аварийное освещение	п. 2.12.2 ПТЭЭП	01.09.2020
96.	На электрощите в электрощитовой в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	01.09.2020
97.	В электрощите в электрощитовой в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
98.	В электрощите в электрощитовой в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
99.	В электрощите в электрощитовой в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 на кабельных линиях отсутствуют бирки, указывающие марку кабеля, сечение жил кабеля, напряжение, длину кабеля.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	01.09.2020
100.	В ЩО-3-2 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
101.	В ЩО-3-2 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
102.	В ЩАО-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
103.	В ЩАО-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
104.	На электрощите в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	01.09.2020
105.	В электрощите в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
106.	В электрощите в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020

	очистка от пыли и грязи.		
107.	В ЩО-3-1 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
108.	В ЩО-3-1 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
109.	В ЩО-1-1 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
110.	В ЩО-1-1 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
111.	В ЩО-1-1 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 на одном из болтов имеется соединение трех проводников.	п. 1.2.2 ПТЭЭП п. 3.4.7 ПУЭ	01.09.2020
112.	В ЩАО-1 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
113.	В ЩАО-1 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
114.	В ЩО-2-1 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
115.	В ЩО-2-1 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
116.	В ЩО-7 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
117.	В ЩО-7 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
118.	В ЩС-5 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
119.	В ЩС-5 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020

	пыли и грязи.		
120.	В ЩС-5 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 на кабельных линиях отсутствуют бирки, указывающие марку кабеля, сечение жил кабеля, напряжение, длину кабеля.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	01.09.2020
121.	В ЩУ-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
122.	В ЩУ-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
123.	В ЩС-6 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
124.	В ЩС-6 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
125.	В ЩО-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
126.	В ЩО-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
127.	В ЩО-2-2 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
128.	В ЩО-2-2 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
129.	В ЩО-2-5 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
130.	В ЩО-2-5 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
131.	В ЩО спортзала в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
132.	В ЩО-1-2 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020

	14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)		
133.	В ЩО-1-2 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
134.	В ЩО-3-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
135.	В ЩО-3-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
136.	В ЩО-2 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
137.	В ЩО-2 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
138.	В учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствуют плафоны на лампах освещения.	п. 2.12.2 ПТЭЭП	01.09.2020
139.	В ЩО-3-4 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
140.	В ЩО-3-4 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
141.	В ЩО-1-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
142.	В ЩО-1-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
143.	В ЩС-8 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
144.	В ЩС-8 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
145.	В ЩО-2-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема,	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020

	заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)		
146.	В ЩО-2-3 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
147.	В ЩО-2-8 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
148.	В ЩО-2-8 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
149.	В ЩО-1-4 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
150.	В ЩО-1-4 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
151.	В ЩО-3-5 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
152.	В ЩО-3-5 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
153.	В ЩО-3-6 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
154.	В ЩО-3-6 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
155.	В ЩО-1-5 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
156.	В ЩО-1-5 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
157.	В ЩО-2-6 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
158.	В ЩО-2-6 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020

	14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.		
159.	В ЩО-2-6 в учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 на одном из болтов имеется соединение трех проводников.	п. 1.2.2 ПТЭЭП п. 3.4.7 ПУЭ	01.09.2020
160.	В кабинете № 78 учебном корпусе № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлены розетки.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
161.	В вестибюле учебного корпуса № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлен корпус подвесного потолка.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
162.	В вестибюле учебного корпуса № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлены корпусы ламп дневного света.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
163.	В вестибюле учебного корпуса № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлен корпус кофейного автомата.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
164.	В вестибюле учебного корпуса № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлен корпус автомата с кондитерскими изделиями.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
165.	Открыто проложенный заземляющий проводник не окрашен в черный цвет в столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14	п. 2.7.7 ПТЭЭП	01.09.2020
166.	Стол в столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлен	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
167.	В ЩУВ-1 в столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
168.	На ЩУВ-1 в столовой по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует знак ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ установленной формы.	п.2.2.20 ПТЭЭП, Приложение №9 ИПиИСЗ	01.09.2020
169.	На двери электрощитовой учебно – вспомогательного корпуса по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует знак ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ установленной формы.	п.2.2.20 ПТЭЭП, Приложение №9 ИПиИСЗ	01.09.2020
170.	В электрощитовой учебно – вспомогательного корпуса по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует плафон на лампах освещения.	п. 2.12.2 ПТЭЭП	01.09.2020
171.	На двери ЩВ-61 в электрощитовой учебно – вспомогательного корпуса по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует знак ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ установленной формы.	п.2.2.20 ПТЭЭП, Приложение №9 ИПиИСЗ	01.09.2020
172.	В ЩВ-61 в электрощитовой учебно – вспомогательного корпуса по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020

	14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)		
173.	На двери щита уличного освещения в электрощитовой учебно – вспомогательного корпуса по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует знак ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ установленной формы.	п.2.2.20 ПТЭЭП, Приложение №9 ИПиИСЗ	01.09.2020
174.	В щите уличного освещения в электрощитовой учебно – вспомогательного корпуса по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
175.	В ЩО-1 в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
176.	В ЩО-1 в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
177.	В ЩС-1 в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
178.	В ЩС-1 в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
179.	В слесарке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлена циркулярка.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
180.	В слесарке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлен сверлильный станок № 1.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
181.	В слесарке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлен сверлильный станок № 2.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
182.	В слесарке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлен наждак № 1.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
183.	В слесарке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлен наждак № 2.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
184.	В слесарке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлен заточный станок.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020

185.	В слесарке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлена обогревательная электроплита.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
186.	В слесарке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлена микроволновая печь.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
187.	В слесарке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлена розетка.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
188.	В теплоузле в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлена розетка.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
189.	В библиотеке в учебно – вспомогательном корпусе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14 не заземлена розетка.	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
190.	В ВРУ в лыжной базе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 7 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
191.	В ВРУ в лыжной базе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 7 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	30.12.2019
192.	В ЩС в лыжной базе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 7 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
193.	В ЩС в лыжной базе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 7 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	30.12.2019
194.	В ЩОС в лыжной базе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 7 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	30.12.2019
195.	В лыжной базе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 7 открыто проложенный заземляющий проводник не окрашен в черный цвет	п. 2.7.7. ПТЭЭП	30.12.2019
196.	В лыжной базе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 7 открыто проложенный заземляющий проводник не защищён от коррозии	п. 2.7.7. ПТЭЭП	30.12.2019
197.	В лыжной базе по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 7 у вывода из здания открыто проложенного заземляющего проводника отсутствует опознавательный знак.	п. 2.7.2 ПТЭЭП п. 1.7.118 ПУЭ	30.12.2019
198.	В ВРУ-1-23 в электрощитовой в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020

	однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)		
199.	В ВРУ-1-23 в электрощитовой в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
200.	На электрощитах в электрощитовой в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствуют диспетчерские наименования.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	01.09.2020
201.	В щите учета в электрощитовой в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
202.	В щите учета в электрощитовой в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
203.	В щите учета в электрощитовой в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 на кабельных линиях отсутствуют бирки, указывающие марку кабеля, сечение жил кабеля, напряжение, длину кабеля.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	01.09.2020
204.	В ВРУ-1-23 в электрощитовой в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 на кабельных линиях отсутствуют бирки, указывающие марку кабеля, сечение жил кабеля, напряжение, длину кабеля.	п. 2.4.5 ПТЭЭП	01.09.2020
205.	В электрощите в электрощитовой в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
206.	В ЩС в электрощитовой в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
207.	Не заземлены электроплиты на кухнях этажей в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
208.	В ЩО-1 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
209.	В ЩО-1 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
210.	В ЩО-2 в общежитии № 2 по адресу:	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020

	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)		
211.	В ЩО-2 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
212.	В ЩО-3 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
213.	В ЩО-3 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
214.	В ЩО-4 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
215.	В ЩО-4 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
216.	В ЩО-5 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
217.	В ЩО-5 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
218.	В ЩО-10 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
219.	В ЩО-10 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
220.	В ЩО-9 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
221.	В ЩО-9 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
222.	В ЩО-8 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020

223.	В ЩО-8 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
224.	В ЩО-7 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
225.	В ЩО-7 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
226.	В ЩО-6 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 отсутствует однолинейная схема, заверенная ответственным за электрохозяйство (раз в два года)	п. 1.5.18 ПТЭЭП	01.09.2020
227.	В ЩО-6 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	п. 2.2.17 ПТЭЭП	01.09.2020
228.	В ЩО-6 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 не проводится периодическая очистка от пыли и грязи.	2.12.5 ПТЭЭП	01.09.2020
229.	В ЩО-6 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 используется соединение жил электропровода путем скрутки.	п. 1.2.2 ПТЭЭП п. 2.1.21 ПУЭ	01.09.2020
230.	В ЩО-6 в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1 в месте соединения жил электропровода отсутствует изоляция.	п. 1.2.2 ПТЭЭП п. 2.1.21 ПУЭ	01.09.2020
231.	Не заземлена розетка в правом крыле на кухне 2 этажа в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
232.	Не заземлена розетка в правом крыле на кухне 3 этажа в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
233.	Не заземлена розетка на кухне в правом крыле 4 этажа в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
234.	Не заземлена розетка в правом крыле на кухне 5 этажа в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
235.	Не заземлена розетка на кухне 1 этажа в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
236.	Не заземлена розетка в левом крыле на кухне 2 этажа в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
237.	Не заземлена розетка в левом крыле на кухне 3	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020

	этажа в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1		
238.	Не заземлена розетка на кухне в левом крыле 4 этажа в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020
239.	Не заземлена розетка в левом крыле на кухне 5 этажа в общежитии № 2 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 124/1	п. 2.7.6. ПТЭЭП	01.09.2020

На основании ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу:

Государственному профессиональному образовательному учреждению "Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова"

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Информацию о выполнении предписания представлять в письменном виде по адресу:

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67 в отдел по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора в течение трех (3-х) рабочих дней по истечению соответствующего срока.

(куда, кому, срок и порядок предоставления)

Предписание от 27 сентября 2019 г. № 25-06/4-18 составлено на 21 странице в 2 экземплярах.

Государственный инспектор отдела
по энергетическому надзору и надзору
за гидротехническими сооружениями _____ **Жданов Е.В.**

С предписанием ознакомлен, один экземпляр предписания на руки получен:

Герасимова Марина Петровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» сентября 2019 г. _____
(подпись)